


optikrik Измерительный прибор

для измерения натяжения клиновых, многоручьевых и поликлиновых ремней компании Optibelt.

Прибор служит для упрощённой методики натяжения ремней. Он облегчит работу техническому персоналу при обслуживании ременного привода, если технические данные неизвестны и следовательно нет возможности определить оптимальное натяжение ремня. Прибор также может быть использован для установки натяжения, если привод рассчитан и оптимальное натяжение известно.



Измерительные приборы Optibelt – руководство по эксплуатации



- Выбрать прибор (Optikrik 0; I; II; III) согласно применяемому профилю и значению натяжения. Смотри указанные ниже пункты руководства и таблицы с данными.
- Рисунок вверху (A, B или C) показывает три способа применения прибора таким образом, чтобы давление оказывалось только на «нажимную поверхность».
- Прибор устанавливается на середину ремня на внешней его стороне. Убедитесь, что прибор касается только одного ремня и что рычаг-индикатор находится в исходном положении (полностью прижат к шкале). Прибор должен находиться параллельно граням ремня.
- Нажимайте только **одним** пальцем медленно на «нажимную поверхность» так, как указано на рис. (A, B или C) вверху. Почекутствовав или услышав отчёльный щелчок, следует сразу прекратить нажимать и прибор осторожно снять так, чтобы рычаг-индикатор остался в зафиксированном положении.
- Снять показание прибора, чтобы определить натяжение, как указано на рисунке вверху.
- Повернуть прибор набок, чтобы определить точную точку пересечения верхнего края рычага со шкалой.
- Запомнить этот пункт или зафиксировать позицию на верхней стороне индикатора шкалы с помощью большого пальца, повернуть прибор и снять показание прибора.
- Снятые показания сравнить с данным в таблице или с расчётными данными. Уменьшайте или повышайте натяжение ремня в зависимости от результата измерения, пока он не будет находиться в соответствии с рекомендуемым натяжением.

Данные натяжения для автомобильной промышленности

Профиль	Натяжение при первом монтаже	Натяжение после 30-120 мин. работы	мин. рабочее натяжение
	Статическое натяжение (H)	Статическое натяжение (H)	Статическое натяжение (H)
AVX 10 Marathon 1 Marathon 2	550 ± 50	350 ± 50	≥ 200
AVX 13 Marathon 1 Marathon 2	650 ± 50	400 ± 50	≥ 300
KB - 2 AVX 10	1100 ± 50	700 ± 50	≥ 400
KB - 3 AVX 10	1650 ± 50	1050 ± 50	≥ 600
KB - 2 AVX 13	1300 ± 50	800 ± 50	≥ 600
KB - 3 AVX 13	1950 ± 50	1200 ± 50	≥ 900
RB - 3 PK	400 ± 50	250 ± 50	≥ 200
RB - 4 PK	500 ± 50	350 ± 50	≥ 250
RB - 5 PK	600 ± 50	400 ± 50	≥ 300
RB - 6 PK	750 ± 50	500 ± 50	≥ 350

Натяжение поликлиновых промышленных ремней

Профиль	Диаметр меньшего шкива (мм)	Статическая сила натяжения свободной ветви ремня T _{макс.} (Н)									
		натяжение при первом монтаже	натяжение после усадки	натяжение при первом монтаже	натяжение после усадки	натяжение при первом монтаже	натяжение после усадки	натяжение при первом монтаже	натяжение после усадки	натяжение при первом монтаже	натяжение после усадки
PH	> 25 ≤ 71 *	4 PH	90 110	70 90	150 200	130 150	250 300	200 250	300 350	250 300	400 450 300
PJ	> 40 ≤ 80 > 80 ≤ 132 > 132 *	4 PJ	150 200 250	150 200 250	350 400 450	300 350 350	500 600 700	400 500 550	700 800 900	550 650 700	1000 1200 1300 800 1000
PK	> 63 ≤ 100 > 100 ≤ 140 > 140 *	4 PK	250 300 350	250 300 350	600 800 900	450 600 700	700 1000 1100	600 700 800	900 1200 1300	700 900 1000	1200 1500 1600 900 1200 1300
PL	> 90 ≤ 140 > 140 ≤ 200 > 200 *	6 PL	800 1000 1100	600 700 800	1000 1300 1400	800 1000 1100	1300 1600 1900	1000 1300 1400	1500 1900 2100	1200 1500 1600	1900 2500 2800 1500 1900 2100
		8 PL			10 PL		12 PL		16 PL		

Данные натяжения для промышленных клиновых ремней

Профиль	Диаметр меньшего шкива (мм)	Статическое натяжение (Н)			
		Стандартные (обёрнутые) ремни	RED POWER II Super X-POWER M=5	Стандартные (обёрнутые) ремни	RED POWER II Super X-POWER M=5
SPZ 3V/9N XPZ 3VX/9NX	< 71 ≤ 90 > 90 ≤ 125 > 125 *	200 250 350	150 200 250	250 300 400	200 250 300
SPA XPA	< 100 ≤ 140 > 140 ≤ 200 > 200 *	350 400 500	250 300 400	400 500 600	300 400 450
SPB 5V/5N XPB 5VX/15NX	< 160 ≤ 224 > 224 ≤ 355 > 355 *	650 700 900	500 550 700	700 850 1000	550 650 800
SPC XPC	< 250 ≤ 355 > 355 ≤ 560 > 560 *	1000 1400 1800	800 1100 1400	1400 1600 1900	1100 1200 1500
Z/10 ZX/X10	< 50 ≤ 71 > 71 ≤ 100 > 100 *	90 120 140	70 90 110	120 140 160	90 110 130
A /13 AX/X13	< 80 ≤ 100 > 100 ≤ 132 > 132 *	150 200 300	110 150 250	200 250 400	150 200 300
B /17 BX/X17	< 125 ≤ 160 > 160 ≤ 200 > 200 *	300 400 500	250 300 400	450 500 600	350 400 450
C /22 CX/X22	< 200 ≤ 250 > 250 ≤ 355 > 355 *	700 800 900	500 600 700	800 900 1000	600 700 800

* Значения натяжения ремней при применении этих шкивов должны быть рассчитаны.

Измерительные приборы:

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| Optikrik 0 | Диапазон измерения: 70 – 150 Н |
| Optikrik I | Диапазон измерения: 150 – 600 Н |
| Optikrik II | Диапазон измерения: 500 – 1400 Н |
| Optikrik III | Диапазон измерения: 1300 – 3100 Н |

Порядок выполнения: (упрощённая таблица натяжения для поликлиновых и клиновых промышленных ремней)

- Найдите в колонке используемый профиль.
- Исходя из диаметра меньшего шкива, выбрать нужную строку в таблице.
- По таблице определить соответствующее значение силы натяжения.
- Сравнить показание прибора с табличными данными (см. руководство).

Пример

- Клиновый ремень профиля SPZ
- Наименьший диаметр шкива 100 мм
- Стат. сила – Предварительное натяжение (первичный монтаж) 350 Н
- Стат. сила – Натяжение после усадки 250 Н


optikrik Tension Gauges

for optibelt V-Belts, Kraftbands, Ribbed Belts and Automotive Belts

This simplified tensioning method should be used for installation and maintenance tensioning of the belt when the important technical data is unavailable and the optimum tension cannot be calculated. This method requires only knowledge of the small pulley diameter and the belt section and construction. The gauges may also be used to set tensions when the optimum tension has been calculated from known technical data.



Optibelt Tension Gauges - Instructions for use



1. Select the gauge appropriate to the belt section and construction being tensioned. See notes below the simplified tensioning table.
2. The illustration above (A, B or C) shows three ways to hold the gauge so that pressure is applied to the pad only.
3. Position the gauge on one of the belts on the drive in the middle of an accessible span length. Take care to ensure that the gauge is only in contact with one of the belts, and that the indicator arm is pushed down into the gauge body. Align the gauge so that its body is parallel with the sides of the belt.
4. Push down on the pressure pad slowly and firmly with one finger in one of the ways illustrated above (A, B or C). When a "click" is heard and/or felt, stop immediately and remove the gauge carefully to avoid disturbing the indicator arm.
5. Read the gauge to judge the tension as follows and as illustrated in the sketch above.
6. Turn the gauge sideways to ascertain the exact point where the top surface of the indicator arm crosses the scale.
7. Mark this point mentally or with a thumbnail and turn the gauge to read the scale.
8. Check the tension found against the simplified tensioning table or the calculated tension. Tighten or slacken the belt, if necessary.

Tension values - Automotive industry

Belt Section	Initial installation		Tension after 30-120 min. running in		Minimum tension
	Static tension (N)	Static tension (N)	Static tension (N)	Static tension (N)	
AVX 10 Marathon 1 Marathon 2	550 ± 50		350 ± 50		≥ 200
AVX 13 Marathon 1 Marathon 2	650 ± 50		400 ± 50		≥ 300
KB - 2 AVX 10	1100 ± 50		700 ± 50		≥ 400
KB - 3 AVX 10	1650 ± 50		1050 ± 50		≥ 600
KB - 2 AVX 13	1300 ± 50		800 ± 50		≥ 600
KB - 3 AVX 13	1950 ± 50		1200 ± 50		≥ 900
RB - 3 PK	400 ± 50		250 ± 50		≥ 200
RB - 4PK	500 ± 50		350 ± 50		≥ 250
RB - 5 PK	600 ± 50		400 ± 50		≥ 300
RB - 6 PK	750 ± 50		500 ± 50		≥ 350

Tension values - Industrial ribbed belts

Belt Section	Diameter of the small pulley d_b (mm)	Static Tension T_{max} (N)														
		Initial installation		Operating after running in		Initial installation		Operating after running in		Initial installation		Operating after running in				
PH	> 25 ≤ 71 *	4 PH	90 110	70 90	8 PH	150 200	130 150	12 PH	250 300	200 250	16 PH	300 350	250 300	20 PH	400 450	300 350
PJ	> 40 ≤ 80 *	4 PJ	200 250	150 200	8 PJ	350 400	300 350	12 PJ	500 600	400 500	16 PJ	700 800	550 650	24 PJ	1000 1200	800 1000
PK	> 63 ≤ 100 *	4 PK	300 400	250 300	8 PK	600 800	450 600	10 PK	700 1000	600 700	16 PK	900 1200	700 900	16 PK	1200 1500	900 1200
PL	> 90 ≤ 140 *	6 PL	800 1000	600 700	8 PL	1000 1300	800 1100	10 PL	1300 1600	1000 1300	12 PL	1500 1900	1200 1600	16 PL	1900 2500	1500 2100

SPZ
100 mm
350 N
250 N

Tension values - Industrial V-belts

Belt section	Diameter of the small pulley (mm)	Static belt tension (N)			
		Standard (wrapped)		RED POWER II Super X-POWER M=5	
SPZ 3V/9N	≤ 71	200	150	250	200
XPZ 3VX/9NX	> 71 ≤ 90	250	200	300	250
	> 90 ≤ 125	350	250	400	300
	> 125 *				
SPA XPA	≤ 100	350	250	400	300
	> 100 ≤ 140	400	300	500	400
	> 140 ≤ 200	500	400	600	450
	> 200 *				
SPB 5V/15N	≤ 160	650	500	700	550
XPB 5VX/15NX	> 160 ≤ 224	700	550	850	650
	> 224 ≤ 355	900	700	1000	800
	> 355 *				
SPC XPC	≤ 250	1000	800	1400	1100
	> 250 ≤ 355	1400	1100	1600	1200
	> 355 ≤ 560	1800	1400	1900	1500
	> 560 *				
Z/10 ZX/X10	≤ 50	90	70	120	90
	> 50 ≤ 71	120	90	140	110
	> 71 ≤ 100	140	110	160	130
	> 100 *				
A/13 AX/X13	≤ 80	150	110	200	150
	> 80 ≤ 100	200	150	250	200
	> 100 ≤ 132	300	250	400	300
	> 132 *				
B/17 BX/X17	≤ 125	300	250	450	350
	> 125 ≤ 160	400	300	500	400
	> 160 ≤ 200	500	400	600	450
	> 200 *				
C/22 CX/X22	≤ 200	700	500	800	600
	> 200 ≤ 250	800	600	900	700
	> 250 ≤ 355	900	700	1000	800
	> 355 *				

* Tension values for these pulleys must be calculated.

Tension Gauges:

Optikrik 0	range: 70 – 150 N
Optikrik I	range: 150 – 600 N
Optikrik II	range: 500 – 1400 N
Optikrik III	range: 1300 – 3100 N

Procedure (Simplified Tensioning Tables for Ripped Belts and Industrial V-Belts)

1. Look up the belt type in the section column.
2. Note the smallest pulley diameter in the drive system.
3. You can read off the corresponding belt tension in the table.
4. Check the belt tension with the tension gauge as described.

Example

1. Optibelt V-belt section
2. Smallest pulley diameter on drive
3. Static tension – initial installation
4. Static tension – running in